

CONDITION A RESPECTER POUR L'ENTRETIEN DE BILLOT EN BOIS DEBOUT

Les bois utilisés pour les billots ont un taux d'humidité correspondant au lieu où ils sont utilisés : Laboratoire (Humide), Boutique (Normal) et Boutique Climatisée ou Cuisine (plus sec)

Certaines conditions peuvent malgré tout provoquer le retrait ou la dilatation du bois, notamment :

- Les conditions atmosphériques extérieures (un bois ne bouge pas de la même façon dans les landes que dans le nord)
- Une mauvaise ventilation du local
- Une non utilisation de toute la surface du billot
- Un chauffage par air pulsé ou la climatisation. Essayer de garder une certaine humidité dans le billot car ces systèmes assèchent l'air et donc le billot.
- Eviter de poser le billot a un endroit ou il serait surexposé au soleil, cela assécherait considérablement ce dernier et très rapidement.

BILLOT TROP SEC (QUI A ETE MOUILLE)



PHOTO BILLOT TROP HUMIDE



- Un mauvais entretien (Billet non gratté à blanc ou non huilé quotidiennement)
-

PHOTO BILLOT NON ENTRETENU



Pour les billots à encastrer, il est nécessaire de laisser du jeu pour la dilatation de celui-ci.

Ne pas poser un billot sur une surface d'encastrement non sèche (plâtre ou ciment encore humide).

ENTRETIEN

Rappel :

Pour avoir un billot lisse et sains, il doit être gratté deux fois par jour (midi et soir) et huilé ensuite (huile de tournesol).

Il est fortement conseillé d'huiler régulièrement votre billot pour l'imperméabiliser.

- Ne JAMAIS mouiller le billot, il faut le racler (ce dernier enlève l'excès d'humidité de la viande découpé et conserve le bois en parfaite état)
- Ne JAMAIS mettre en contact le billot avec une source de chaleur (casserole, plats, ...). Cela risque d'affecter la résistance de la colle.
- Si le billot ne sert que de décoration, il est fortement conseillé de le vernir afin d'éviter qu'il subisse retrait ou dilatation.

GARANTIE

Il est impératif que toutes les conditions énumérées ci-dessus soient respectées.

Par conséquent, seuls les défauts de fabrication seront pris en compte pour une prise de garantie.

Tous les billots sont garantis six mois contre tous vis de fabrication.

PHOTO BILLOT PARFAITEMENT ENTRETENU

